SUPER-ADHÉRENT 777

Apprêt-scelleur intérieur/extérieur 100 % acrylique à base d'eau

Description du produit

Apprêt-scelleur et sous-couche à base d'eau 100 % acrylique de toute première qualité conçu pour couvrir les surfaces peintes, le bois neuf et le placoplâtre.

Avantages

- Produit à base d'eau qui facilite le nettoyage des outils.
- Pouvoir scellant supérieur et forte adhésion aux panneaux de gypse neuf, au plâtre durci et aux surfaces déjà peintes.
- Excellent apprêt pour passer de produit à base de solvant à produit à base d'eau.
- Convient également pour les retouches à l'extérieur.
- Peut servir d'apprêt sur le bois neuf.
- Sèche rapidement et dégage un minimum d'odeur.
- Produit qui respecte les normes environnementales canadiennes pour les composés organiques volatils (COV).

Projets

Environnement
Intérieur et extérieur.

Utilisation
Travaux neufs ou d'entretien : pièces de la maison, institutions, écoles, hôpitaux, édifices commerciaux et publics. Intérieur : murs, plafonds, portes, boiseries, meubles. Extérieur : rampes, fenêtres, parements de bois, meubles de jardin.

Surfaces
Toutes les surfaces neuves ou déjà peintes à base d'eau et à base de solvant : gypse, bois (excepté le cèdre et le séquoia), maçonnerie, tapisserie. Il est essentiel de préparer la surface avant d'appliquer le produit.

Remarque
À l'extérieur; convient pour de petites surfaces (retouches). Ne convient pas pour les planchers. Ne pas mélanger à d'autres peintures ou solvants.

Couleurs prémélangées, bases et formats

Peut être teinté dans les tons de pastel. Consultez votre détaillant Para.

Caractéristiques

État physique
Liquide

Qualité
Premier choix

Aspect
Opaque

Niveau de lustre
Mat

Pourcentage de lustre
Reflet à 60 ° : 0 à 5 %
Reflet à 85 ° : Sans objet

Composition
- Diluant : eau
- Liant : résine 100 % acrylique
- Pigments : bioxyde de titane

Taux d'étalement
3,7 L : 400 à 450 pi^2 (37 à 41 m^2)
(selon la porosité de la surface)

Temps de séchage
- Au toucher : 1 à 2 heures
- Avant de recouvrir : 4 à 6 heures

Densité
1,4 ± 0,02 g/mL

Solides en volume
34 ± 1 %

Point d'éclair
Sans objet

Inflammabilité
Ininflammable

Certifications
COV selon ASTM D3960-05 : 45 g/L
COV normes environnementales canadiennes : < 200 g/L

De type CGSB (ONGC) 1GP-119

Peintures PARA garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits PARA.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est une opération capitale. La plupart des problèmes que l'on attribue aux revêtements sont causés par une mauvaise préparation de surface. Les surfaces doivent être propres, solides, exemptes de poussière, de saletés, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de farinage, de patine ou d'écaillage, etc. Pour préparer les surfaces de façon adéquate, suivez les étapes de préparation présentées ci-après.

- Nettoyez la surface avec le produit approprié. Le PTS est le produit le plus utilisé pour nettoyer les surfaces à peindre. Pour la moisissure, lavez avec une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel pour 3 parties d'eau). Si le bois exsude de la résine, grattez l'excès et nettoyez la surface avec de l'alcool ou un diluant à peinture. Sur les surfaces de métal, enlevez la rouille et nettoyez.
- Décapez ou grattez la peinture écaillée.
- Poncez la surface avec un papier abrasif 100-180. Aspirez les résidus de ponçage. (Précaution : Les traitements tels que le ponçage à sec et le brûlage de films de peinture peuvent générer des poussières et des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Portez un masque respiratoire si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.)
- Réparez les trous et les fissures à l'aide d'une pâte de remplissage ou d'un composé à joint selon la surface. Le ciment à joint ne convient pas aux surfaces déjà peintes car il peut affecter l'adhérence du produit et causer le cloquage.
- Scellez les nœuds du bois nu avec une gomme laque.
- Avant d'appliquer la couche de fond, couvrez ou masquez les surfaces que vous ne voulez pas peindre. Consultez votre détaillant pour plus de détails.
  - Bois nu : utilisez Para 151ou 777.
  - Métal (fer, acier) : utilisez l'apprêt base de solvant Para Metalguard 59197 de Para.
  - Métal galvanisé neuf : utilisez l'apprêt base d'eau Para Ultra 750.
  - Ciment ou béton poreux : enduit pour béton 5792 ou 3498

Application

- Ce produit est prêt à l'emploi, vous ne devez pas le diluer.
- Brassez le produit à fond avant l'application.
- Conditionnez les outils dans l'eau avant de les utiliser.
- Appliquez le produit généreusement, sans oubli ni surcharge, en respectant le taux d'étalement du produit. Peignez une section d'environ 2 x 4 pieds à l'aide d'un rouleau en dessinant un 'W'. Sans que le rouleau quitte la surface, remplissez le motif 'W'. Lissez la section de la partie non peinte vers la partie peinte.
- Laissez sécher la surface avant de recouvrir. Une température basse ou un taux d'humidité élevé peuvent affecter le temps de séchage du produit. L'application de deux couches de finition assure une meilleure durabilité et une apparence uniforme.
- Si vous utilisez du ruban à masquer, retirez-le après chaque couche afin d'éviter d'arracher la peinture à la fin du travail.
- Pour plus d'information sur les méthodes d'application, visitez le site www.para.com

Recommandations

Conditions d'application

- Température : 10 °C à 26 °C (50 °F à 80 °F)
- Humidité relative : 30 - 50 %
- Ne pas appliquer directement sous les rayons du soleil, sur une surface chaude ou par journée de grands vents. Bien aérer à l'intérieur. Évitez les courants d'air.

Outils

- Pinceau : nylon polyester
- Rouleau : 10 - 13 mm
- Pistolet - buse : 0,017 - 0,019 po

Nettoyage des outils

Enlevez l'excédent et nettoyez les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

Entretien des surfaces

Appliquez un revêtement de finition sur les surfaces apprêtées.

Entreposage et transport Conservez le produit dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Évitez le gel. La durée de vie de ce produit est d'environ 5 ans.

Disposition des résidus

Communiquez avec votre municipalité pour disposer des restes de produit.

Mesures de sécurité

Consultez la fiche signalétique. Risque d'irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS : Renferme une très petite quantité d'agent tensio-actif non ionique. En cas de contact avec les yeux, bien rincer à l'eau claire. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.